



*Società per lo sviluppo e la promozione
di Genova e provincia*

**C 129 - VALORIZZAZIONE AREA CAMPI - IKEA
DEMOLIZIONE DEL MAGAZZINO E PORZIONE DI MENSA DISMESSI
UBICATI IN CORSO FERDINANDO MARIA PERRONE N. 15
NELL'AREA "EX ILVA LAMINATI PIANI"**

OGGETTO:

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO:

**PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALLEGATO 7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**

N. DOC.

C129/PES/129.1/R003

TIMBRO E FIRMA DEL PROFESSIONISTA:



Ing. Augusto M. Isola Studio Tecnico

Rev.	Data	Sez.	Pag.	Redatto	Verificato	Validato	Descrizione
1	17/12/12						



Foto 1: prospetto nord-est dell'edificio ex magazzino

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15
nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Documentazione fotografica



Foto 2: prospetto nord-ovest dell'edificio ex magazzino (sulla destra si nota il prospetto nord-est dell'edificio Ikea; inoltre si osserva la presenza del poggolo della facciata sud-ovest e della struttura in ferro da demolire nella prima fase di demolizione)



Foto 3: prospetto sud-est dell'edificio ex magazzino (sulla sinistra si nota il prospetto nord-est dell'edificio dell'Ikea, da proteggere in fase di demolizione)

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Documentazione fotografica



Foto 4: prospetto sud-ovest dell'edificio ex magazzino (particolare del poggiolo e della struttura in ferro che dovranno essere demoliti nella prima fase della demolizione)



Foto 5: prospetto sud-ovest dell'edificio ex magazzino (si nota la presenza delle due scale di emergenza del punto vendita Ikea, che dovranno essere protette, e della via di fuga, che dovrà essere garantita)



Foto 6: prospetto sud-ovest dell'edificio ex magazzino (si nota la presenza delle due scale di emergenza dell'edificio Ikea, per le quali dovrà essere garantita la sicurezza della via di fuga al di sotto del ponteggio strutturale)



Foto 7: vista interna della struttura portante dell'edificio ex magazzino al piano primo (si osserva una struttura in c.a. in travi e pilastri gettati in opera)

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Documentazione fotografica



Foto 8: Prospetto sud-ovest edificio ex mensa con corpo di fabbrica annesso (facciata e corpo di fabbrica da demolire)

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Documentazione fotografica



Foto 9: Prospetto nord-ovest edificio ex mensa (da demolire fino a 13 metri a partire dal corpo di fabbrica annesso all'edificio)



Foto 10: Prospetto sud-est edificio ex mensa (da demolire fino a 13 metri a partire dal corpo di fabbrica annesso all'edificio)

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Documentazione fotografica



Foto 11: Piazzale antistante la facciata nord-ovest dell'edificio ex mensa (in parte di proprietà di Sviluppo Genova e in parte di AMT)

C-129 Valorizzazione area Campi-Ikea

Demolizione del magazzino e porzione di mensa dismessi ubicati in Corso F.M. Perrone n. 15 nell'area "Ex Ilva Laminati Piani"

Progetto Esecutivo - Doc. N. C129/PES/129.1/R003 – Documentazione fotografica



Foto 12: Vista della struttura del corpo portante del corpo aggettante dell'edificio ex mensa dallo squarcio nella parete perimetrale sul prospetto nord-ovest dell'edificio




Foto 13: Vista della struttura portante dell'edificio ex mensa